

MAPA DE RISCO - ALTO DO BOM VIVER



Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Deslizamento

Susceptibilidade

Deslizamento

Intervenções Existentes

Estabilização

Topografia

Curvas de Nível (5m)

ALTO DO BOM VIVER

LOBATO

0 80 160 m

1:3.000



DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - ALTO DO BOM VIVER



Legenda

Área

 Área de Risco

Acesso

Escadaria

— Pavimentada

Drenagem Natural

 Sentido do Fluxo

— Curso d'Água

Ponto de Monitoramento

 Agravado

Atenuado

Inalterado

 Mantenido
 Eliminado

Vegetação

 Árvore de Grande Porte

 Bananeira

 **Capim Colonião**

Intervenção / Estabilização

Estabilização

Feição Antrópica do Terreno

 Lançamento de Esgoto

 Lixo/Entulho

 Pedreira

Proteção Superficial do Talude

 Feição Instabilidade do Terreno

TT Cicatriz de Deslizamento

Risco

Deslizamento

 Alto

 Médio

 Baixo

ALTO DO BOM VIVER

LOBATO

0	70	140 m
---	----	-------

Page 10 of 10

1:2.500

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)

