

MAPA DE RISCO - ANA LUCIA



Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Deslizamento

Susceptibilidade

Deslizamento

Intervenções Existentes

Estabilização

Topografia

Curvas de Nível (5m)

ANA LUCIA

ALTO DA TEREZINHA

0 60 120 m

1:2.000



DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - ANA LUCIA



Legenda

- Área**
Área de Risco
- Acesso**
Escadaria
Não pavimentada
Pavimentada
- Drenagem Natural**
Sentido do Fluxo
Curso d'Água
- Ponto de Monitoramento**
Agravado
Inalterado
Eliminado
- Vegetação**
Árvore de Grande Porte
Bananeira
Capim Colonião
- Intervenção / Estabilização**
Estabilização
- Feição Antrópica do Terreno**
Lançamento de Esgoto
Lixo/Entulho
Feição Instabilidade do Terreno
Cicatriz de Deslizamento
- Risco**
Deslizamento
Médio

ANA LUCIA
ALTO DA TEREZINHA

0 60 120 m

1:2.000
DEFESA CIVIL DE SALVADOR

CODESAL
PROTEÇÃO CIVIL
SALVADOR
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DIAGNÓSTICO - ANA LUCIA



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO	
1.1 Denominação: Ana Lucia	1.2 Coordenadas Centroe UTM: 556702 E / 8575472 N
1.3 Endereço Referência: Rua Ana Lúcia	
1.4 Bairro: Alto da Terezinha	1.5 Prefeitura-Bairro: II - Subúrbio / Ilhas
1.6 Bacia: Cobre	1.7 Sub-bacia: Itacaranha

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação:A poligonal possui 7 ha de área e 1253 m de perímetro, é caracterizada por colinas sinuosas convexas, com desníveis topográficos mais acentuados na encosta da porção oeste. Seu vale secciona o relevo de norte a sul, assumindo a forma de "U". Com declividade oscilando entre 15° e 50° e amplitudes variando de 3 a 20m, todas as encostas apresentam topo tabular com ligeira inclinação de norte para sul. O acesso à base dessas encostas em algumas porções da poligonal é dificultado, ora pela inexistência ou escassez de escadas, ora pela descontinuidade das mesmas até o fundo do vale (limitando-se à meia encosta).

2.2 Geologia e GeotecniaA área encontra-se no Domínio Sedimentar da Bacia do Recôncavo Baiano e sua litologia é composta de rocha alterada com características areno-argilas, com a presença marcante de grãos de quartzo bem preservados e fragmentos de rocha variando de 1 a 10 cm na base e na meia encosta (rocha arenítica), recobertos por solo remobilizado nos setores de maior adensamento demográfico e por solo residual de forma localizada em alguns vazios urbanos.

2.3 DrenagemFormada por um córrego afluente do Riacho Mané Dendê, que percorre o fundo do vale, com direção de fluxo norte-sul por toda a poligonal. Ao longo deste percurso recebe contribuição das águas pluviais sob a forma de escoamentos superficiais difusos e concentrados, oriundos de suas encostas e escadarias. A área esta sendo contemplada pelo projeto Mané Dendê e a drenagem natural está sendo tamponada assim como a implantação do sistema de macrodrenagem.

3. DIAGNÓSTICO

Esta poligonal refere-se a uma área com presença de vale em "U", com encostas côncavo-convexas, sendo suas vertentes ocupadas de maneira desordenada e incorreta. Durante o monitoramento é possível identificar algumas feições de instabilidade, como: cicatriz de deslizamento de terra e muro deformado, e feições antrópicas, como muros inclinados. Ressalta-se que a poligonal como todo está em fase obras do projeto Mané Dendê, sanando o problema de alagamento e confinando as encostas suscetíveis a alagamento.

4. GRAU DE RISCO


Médio

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

João Paulo – Geólogo / Felipe lobo – Eng. Civil / Valter Rocha – Arquiteto/ Kauan Santana – Estagiário de Eng. Civil

Legenda

Feições Erosivas	Vegetação	Susceptibilidades
└└ Cicatriz de Deslizamento	Árvore de Grande Porte	Deslizamento
⤿ Feição Instabilidade do Terreno	Bananeira	Médio
Feição Antrópica do Terreno	Capim Colonião	
📍 Lançamento de Esgoto na Encosta		
🗑️ Lixo/Entulho	Infraestrutura	
Intervenção/Estabilização	□ □ Rede Drenagem	
▨ Intervenção de Estabilização	— Rede de Esgoto	
Fluxo de Água Pluvial	Drenagem Natural	
↙ Fluxo Concentrado	△ Sentido do Fluxo	
	— Curso d'Água	



DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)