

MAPA DE RISCO - EDGARD SANTOS



Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Alagamento

Susceptibilidade

Alagamento

Intervenções Existentes

Estabilização

Topografia

Curvas de Nível (5m)

EDGARD SANTOS

NARANDIBA

0 29 58 m

1:1.000




DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - EDGARD SANTOS



MAPA DIAGNÓSTICO - EDGARD SANTOS



Relatório Diagnóstico	
1. LOCALIZAÇÃO	
1.1 Denominação: Edgard Santos	1.2 Coordenadas Centroides UTM: 559979 E / 8567911 N
1.3 Endereço Referência: Avenida Edgard Santos	
1.4 Bairro: Narandiba	1.5 Prefeitura-Bairro: VIII - Cabula / Tancredo Neves
1.6 Bacia:	1.7 Sub-bacia:
2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS	
2.1 Caracterização e Situação:	
2.2 Geologia e Geotecnia:	
2.3 Drenagem:	
3. DIAGNÓSTICO	
4. GRAU DE RISCO	
Alto	
5. TÉCNICO RESPONSÁVEL	
Legenda	
Intervenção/Estabilização Intervenção de Estabilização	Drenagem Natural Sentido do Fluxo Curso d'Água
Infraestrutura Rede Drenagem Rede de Esgoto	Geologia Solo Remobilizado
	Susceptibilidades Alagamento Alto
Curvas de Nível - 5m	
0 37,5 75 m	
1:1.500	
CODERAL DEFESA CIVIL DE SALVADOR SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S Elaborado em: Outubro/2025 Imagem: Google Satellite (2025)	