


MAPA DE RISCO - JURACY TRINDADE



Legenda

- Área**
- Área de Risco
- Drenagem Natural**
- Sentido do Fluxo
 - Curso d'Água
- Risco**
- Vulnerabilidade**
- Deslizamento
- Susceptibilidade**
- Deslizamento
- Intervenções Existentes**
- Estabilização
- Topografia**
- Curvas de Nível (5m)

JURACY TRINDADE
JARDIM CAJAZEIRAS



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - JURACY TRINDADE



Legenda

- Área**
Área de Risco
- Acesso**
Escadaria
Pavimentada
- Drenagem Natural**
Sentido do Fluxo
Curso d'Água
- Ponto de Monitoramento**
Novo
- Vegetação**
Árvore de Grande Porte
Bananeira
Capim Colonião
- Intervenção / Estabilização**
Estabilização
- Feição Antrópica do Terreno**
Lançamento de Esgoto
Lixo/Entulho
Feição Instabilidade do Terreno
Cicatriz de Deslizamento
Ravinas
- Risco**
Deslizamento
Muito Alto
Alto
Médio

JURACY TRINDADE
JARDIM CAJAZEIRAS

0 80 160 m

1:3.000

DEFESA CIVIL DE SALVADOR



SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DIAGNÓSTICO - JURACY TRINDADE



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO

1.1 Denominação: Juracy Trindade	1.2 Coordenadas Centroe UTM: 559922 E / 8572143 N
1.3 Endereço Referência: Rua Juracy Trindade	
1.4 Bairro: Jardim Cajazeiras	1.5 Prefeitura-Bairro: IX - Pau da Lima
1.6 Bacia: Pedras/Pituaçu	1.7 Sub-bacia: Em estudo

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação:Área com 18 ha e 1,771 km de perímetro, localiza-se na porção norte da cidade, no bairro de Jardim Cajazeira. O acesso principal é feito por meio da Av. Mário Leal Ferreira, acessando a BR-324, ingressando na poligonal pela Rua Aliomar Baleeiro, até a Juracy Trindade, no ponto de referência com coordenadas UTM: 559630/ 8572753. A área é formada por imóveis de 2 a 3 andares, por vezes em condições precárias.

2.2 Geologia e GeotecniaGeotecnicaamente a poligonal está contida no Domínio IV – Complexo Cristalino do Embasamento, resultante em dois vales com taludes naturais muito inclinados recortando a pilha de sedimentos e expondo o embasamento, de acordo com conceituação informal determinada no PDE (2004), e no Domínio III - Depósitos de Cobertura Sedimentar Continental Terciária (Fm. Barreiras). O Domínio IV, apresenta estabilidades que variam entre baixa e moderada, a depender do nível de antropização, principalmente onde a encosta é composta por manto de alteração e o solo remobilizado apresenta baixa resistência ao cisalhamento, ocasionando deslizamentos de terra.

2.3 DrenagemA drenagem natural intercede a área na porção oeste, com fluxo de norte a sul, esta drenagem está canalizada e divide os sentidos da av. Jayme Figura. Quanto à micro drenagem, 40% da área é contemplada, já a rede de esgoto está presente integralmente.

3. DIAGNÓSTICO

Esta poligonal refere-se a uma área com encosta côncavo-convexas, sendo suas vertentes ocupadas de maneira desordenada e incorreta. Durante o mapeamento foi possível identificar algumas feições de instabilidade, como: cicatriz de deslizamento de terra, ravinamento, árvores inclinadas e feições antrópicas, como: cortes verticalizados, descarte de lixo/entulho e lançamento de água servida/esgoto doméstico. Além da presença de vegetação ineficiente ao longo das encostas (capim colônião, bananeira e árvore de grande porte).

4. GRAU DE RISCO


Alto

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Adenilson Junior - Geologo/ João Paulo -Geologo/ Hugo Bento - Eng.Civil / Felipe Lobo – Eng. Civil/ Kauan Santana - Estagiário de engenharia civil

Legenda

Feições Erosivas Ravinas Cicatriz de Deslizamento Feição Instabilidade do Terreno	Vegetação Árvore de Grande Porte Bananeira Capim Colônião	Inclinação do Talude >= 45 = 90	Susceptibilidades Deslizamento Muito Alto Alto Médio
Feição Antrópica do Terreno Lançamento de Esgoto na Encosta Lixo/Entulho	Infraestrutura Rede Drenagem Rede de Esgoto	Geologia Solo Remobilizado Solo Residual	
Intervenção/Estabilização Intervenção de Estabilização	Drenagem Natural Sentido do Fluxo Curso d'Água		
Fluxo de Água Pluvial Fluxo Concentrado			



1:3.000



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)