


# MAPA DE RISCO - LESSA RIBEIRO



## Legenda

### Área

Área de Risco

### Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

### Risco

#### Vulnerabilidade

Alagamento

Deslizamento

#### Susceptibilidade

Alagamento

Deslizamento

### Intervenções Existentes

Estabilização

### Topografia

Curvas de Nível (5m)

## LESSA RIBEIRO

SÃO CRISTÓVÃO

0 60 120 m

1:2.000




DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE  
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S  
Elaborado em: Outubro/2025  
Imagem: Google Satellite (2025)

# MAPA DE MONITORAMENTO - LESSA RIBEIRO



# MAPA DIAGNÓSTICO - LESSA RIBEIRO



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO

1.1 Denominação: Lessa Ribeiro

1.2 Coordenadas Centroide UTM: 569545 E / 8573008 N

1.3 Endereço Referência: Rua Lessa Ribeiro

1.4 Bairro: São Cristóvão

1.5 Prefeitura-Bairro: IV - Itapuã / Ipitanga

1.6 Bacia:

1.7 Sub-bacia:

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação:

2.2 Geologia e Geotecnia:

2.3 Drenagem:

3. DIAGNÓSTICO

4. GRAU DE RISCO

Alto

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Legenda

Feição Antrópica do Terreno

Lixo/Entulho

Intervenção/Estabilização

Intervenção de Estabilização

Vegetação

Bananeira

Capim Colonião

Infraestrutura

Rede Drenagem

Rede de Esgoto

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Geologia

Planície de Inundação

Solo Remobilizado

Susceptibilidades

Alagamento

Alto

Deslizamento

Médio

062,5125 m

1:2.500

CODESAL

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)