

MAPA DE RISCO - NOVA ESPERANÇA



Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Alagamento

Susceptibilidade

Alagamento

Deslizamento

Topografia

Curvas de Nível (5m)

NOVA ESPERANÇA
ITAPUÃ

0 70 140 m


1:2.500

CODESAL
DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - NOVA ESPERANÇA



Legenda

Área

Área de Risco

Acesso

Escadaria

Pavimentada

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Ponto de Monitoramento

Inalterado

Feição Antrópica do Terreno

Lixo/Entulho

Risco

Alagamento

Alto

Deslizamento

Alto

NOVA ESPERANÇA

ITAPUÃ

0 70 140 m

1:2.500

DEFESA CIVIL DE SALVADOR



SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DIAGNÓSTICO - NOVA ESPERANÇA



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO

1.1 Denominação: Nova Esperança

1.2 Coordenadas Centroides UTM: 568171 E / 8568852 N

1.3 Endereço Referência: Rua Nova Esperança

1.4 Bairro: Itapuã

1.5 Prefeitura-Bairro: IV - Itapuã / Ipitanga

1.6 Bacia:

1.7 Sub-bacia:

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação:

2.2 Geologia e Geotecnia:

2.3 Drenagem:

3. DIAGNÓSTICO

4. GRAU DE RISCO

Alto

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Legenda

Feição Antrópica do Terreno

Lixo/Entulho

Infraestrutura

Rede Drenagem

Rede de Esgoto

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Geologia

Planície de Inundação

Solo Remobilizado

Susceptibilidades

Alagamento

Alto

Deslizamento

Alto

Curvas de Nível - 5m

0 75 150 m

1:3.000

CODESAL

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)