


MAPA DE RISCO - PADRE ANCHIETA



Legenda

- Área**
- Área de Risco
- Drenagem Natural**
- Sentido do Fluxo
 - Curso d'Água
- Risco**
- Vulnerabilidade**
- Deslizamento
- Susceptibilidade**
- Deslizamento
- Intervenções Existentes**
- Estabilização
- Topografia**
- Curvas de Nível (5m)

PADRE ANCHIETA
ARRAIAL DO RETIRO



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)


MAPA DE MONITORAMENTO - PADRE ANCHIETA



Legenda

- Área**
Área de Risco
- Acesso**
Pavimentada
- Drenagem Natural**
Sentido do Fluxo
Curso d'Água
- Ponto de Monitoramento**
Agravado
Atenuado
Inalterado
- Vegetação**
Árvore de Grande Porte
Bananeira
Capim Colonião
- Intervenção / Estabilização**
Estabilização
- Feição Antrópica do Terreno**
Lançamento de Esgoto
Lixo/Entulho
Feição Instabilidade do Terreno
Cicatriz de Deslizamento
Ravinas
- Risco**
Deslizamento
Muito Alto
Alto
Baixo

PADRE ANCHIETA
ARRAIAL DO RETIRO



1:1.550

DEFESA CIVIL DE SALVADOR



SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DIAGNÓSTICO - PADRE ANCHIETA



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO	
1.1 Denominação: Padre Anchieta	1.2 Coordenadas Centroides UTM: 558118 E / 8569091 N
1.3 Endereço Referência: Rua Padre Anchieta	
1.4 Bairro: Arraial do Retiro	1.5 Prefeitura-Bairro: VIII - Cabula / Tancredo Neves
1.6 Bacia: Camarajipe	1.7 Sub-bacia: Em estudo

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação: A área da poligonal possui 9 ha e 1,31 km de perímetro, localizada na região centro-norte da cidade do Salvador, inserida no Bairro do Arraial do Retiro, podendo ser alcançada pela Avenida Barros Reis. Em seguida pela rua direta do Arraial, ingressando na poligonal. apresentando encostas côncavo-convexas íngremes, com altura variando entorno de 20 a 40 metros e inclinação maior do que 60°.

2.2 Geologia e Geotecnia: Do ponto de vista geotécnico, a área está nos Domínios Geológico-Geotécnicos II (Depósitos de Cobertura Sedimentar Continental Terciária da Formação Barreiras) e IV (Embasamento Cristalino). As encostas, em sua maioria, recobertas por material remobilizado em contato com o Embasamento Cristalino, manto de alteração e/ou sedimentos da Formação Barreiras, apresenta baixos valores de resistência ao cisalhamento.

2.3 Drenagem: A drenagem natural ocorre no meio do vale, porém confinada no sentido Norte- Sul da poligonal. A rede de esgotamento abrange cerca de 90% dos logradouros, enquanto a drenagem pluvial contempla 60% da área, necessitando de requalificação.


3. DIAGNÓSTICO

A área apresenta 20% de ocupação urbana, com residências construídas no entorno de borda de taludes íngremes, com fatores predisponentes ao deslizamento, tendo como grande vulnerabilidade, o contato do manto de alteração e sedimentos do Grupo Barreiras com as rochas do embasamento. Os fatores agravantes do deslizamento compreendem a disposição inadequada de lixo/entulho de grande extensão, cujos descartes ocorrem em pelo menos 3 pontos distintos, a céu aberto sobre a encosta, além de lançamento de esgoto e águas servidas, cortes verticalizados para construções e vegetação ineficiente. Dos 6 pontos monitorados, 3 ficaram inalterados, 1 atenuado e 2 agravados, sendo ainda bastante carentes de obras de intervenção na área. Dessa forma, o cenário confere a área, um grau de suscetibilidade e de vulnerabilidade a deslizamentos alto.

4. GRAU DE RISCO
Alto
5. TÉCNICO RESPONSÁVEL
Adenilson Junior, Ariana Oliveira e Marcelo de Jesus – Geólogo / Felipe Lobo - Eng. Civil / Michele Santos - Eng. Civil / Luccas Leon - Estagiário de Geologia / Hugo Bento – Chefe do Setor

Legenda

Feições Erosivas	Vegetação	Geologia	Susceptibilidades
Ravinas	Árvore de Grande Porte	Granulito Alterado	Deslizamento
Cicatriz de Deslizamento	Bananeira	Solo Remobilizado	Muito Alto
Feição Instabilidade do Terreno	Capim Colônia		Baixo
Feição Antrópica do Terreno	Infraestrutura		
Lançamento de Esgoto na Encosta	Rede Drenagem		
Lixo/Entulho	Rede de Esgoto		
Intervenção/Estabilização	Drenagem Natural		
Intervenção de Estabilização	Sentido do Fluxo		
	Curso d'Água		



1:2.000



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)