


MAPA DE RISCO - TERRACON



Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Alagamento

Susceptibilidade

Alagamento

Intervenções Existentes

Estabilização

Topografia

Curvas de Nível (5m)

TERRACON

VALÉRIA

0 60 120 m

1:2.000




DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)


MAPA DE MONITORAMENTO - TERRACON



Legenda

- Área**
Área de Risco
- Acesso**
Ponte
Escadaria
Não pavimentada
Pavimentada
- Drenagem Natural**
Sentido do Fluxo
Curso d'Água
- Ponto de Monitoramento**
Inalterado
- Intervenção / Estabilização**
Estabilização
- Feição Antrópica do Terreno**
Lixo/Entulho
- Risco**
Alagamento
Alto

TERRACON
VALÉRIA




1:2.000

DEFESA CIVIL DE SALVADOR



SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DIAGNÓSTICO - TERRACON



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO	
1.1 Denominação: Terracon	1.2 Coordenadas Centroide UTM: 562011 E / 8577365 N
1.3 Endereço Referência: Rua do Terracon	
1.4 Bairro: Valéria	1.5 Prefeitura-Bairro: X - Valéria
1.6 Bacia:	1.7 Sub-bacia:
2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS	
2.1 Caracterização e Situação:	
2.2 Geologia e Geotecnia:	
2.3 Drenagem:	
3. DIAGNÓSTICO	
4. GRAU DE RISCO	
Alto	
5. TÉCNICO RESPONSÁVEL	

Legenda

Feição Antrópica do Terreno Lixo/Entulho	Infraestrutura Rede Drenagem Rede de Esgoto	Curvas de Nível - 5m	Susceptibilidades Alagamento Alto
Intervenção/Estabilização Intervenção de Estabilização	Drenagem Natural Sentido do Fluxo Curso d'Água	Geologia Planície de Inundação Solo Remobilizado	
Fluxo de Água Pluvial Fluxo Concentrado			

0 62,5 125 m

1:2.500



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)