


MAPA DE RISCO - TRASYBULO FERRAZ



Legenda


- Área**
- Área de Risco
- Drenagem Natural**
- Sentido do Fluxo
 - Curso d'Água
- Risco**
- Vulnerabilidade**
- Alagamento
 - Deslizamento
 - Alagamento e Deslizamento
- Susceptibilidade**
- Alagamento
 - Deslizamento
- Topografia**
- Curvas de Nível (5m)

TRASYBULO FERRAZ
CIDADE NOVA



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - TRASYBULO FERRAZ



MAPA DIAGNÓSTICO - TRASYBULO FERRAZ



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO	
1.1 Denominação: Trasybulo Ferraz	1.2 Coordenadas Centroe UTM: 555692 E / 8566884 N
1.3 Endereço Referência: Rua 7 de Janeiro	
1.4 Bairro: Cidade Nova	1.5 Prefeitura-Bairro: VII - Liberdade / São Caetano
1.6 Bacia: Camarajipe	1.7 Sub-bacia: Em estudo

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação: Área localizada a noroeste do centro da cidade do Salvador, inserida no Bairro da Cidade Nova, podendo ser alcançada pela Avenida Heitor Dias, posteriormente acessando a Rua Quinta dos Lázarus, depois, Ladeira do Ypiranga até o centro da poligonal.

2.2 Geologia e GeotecniaDo ponto de vista geotécnico, de acordo com o PDE/2004, a área se encontra inserida nos Domínios Geológico-Geotécnicos I, Depósitos Sedimentares Inconsolidados do Quaternário, predominando sobre essas unidades o solo remobilizado, com intensa ação antrópica na área.

2.3 DrenagemA drenagem pluvial ineficiente, ocasionando risco alto de alagamento nas vias, sendo algumas delas, acessos principais. Quanto à infraestrutura, a rede de esgotamento abrange aproximadamente 100% da área.

3. DIAGNÓSTICO

Os pontos críticos identificados, apresentam fatores predisponentes predominantemente para alagamento, tendo como principal agravante a vulnerabilidade ao acumulo de lixo/entulho nas redes de esgoto/drenagem e a inexistência da mesma em algumas das vias, contando também com a passagem de um canal coberto nas limitações das moradias. Há alguns lotes de terra que formam encostas em ambientes confinados com risco de deslizamento devido ao descarte de lixo.

4. GRAU DE RISCO

Alto

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Adenilson Junior - Geologo/ João Paulo -Geologo/ Hugo Bento – Eng. Civil/ Felipe Lobo- Eng.Civil/ Kauan Santana - Estagiário de engenharia civil

Legenda

Feições Erosivas	Vegetação	Susceptibilidades
Feição Instabilidade do Terreno	Capim Colonião	Alagamento
Feição Antrópica do Terreno	Infraestrutura	Deslizamento
Lançamento de Esgoto na Encosta	Rede Drenagem	Alto
Lixo/Entulho	Rede de Esgoto	Alto
Fluxo de Água Pluvial	Drenagem Natural	Médio
Fluxo Concentrado	Sentido do Fluxo	
	Curso d'Água	

087,5175 m

1:3.500

DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)