



MAPA DE RISCO - VILA CHARMOSA



Legenda


- Área**
- Área de Risco
- Drenagem Natural**
- Sentido do Fluxo
 - Curso d'Água
- Risco**
- Vulnerabilidade**
- Alagamento
- Susceptibilidade**
- Alagamento
- Intervenções Existentes**
- Estabilização
- Topografia**
- Curvas de Nível (5m)

VILA CHARMOSA
SÃO JOÃO DO CABRITO



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - VILA CHARMOSA



MAPA DIAGNÓSTICO - VILA CHARMOSA



Relatório Diagnóstico			
1. LOCALIZAÇÃO			
1.1 Denominação: Vila Chamosa	1.2 Coordenadas Centroides UTM: 556960 E / 8573567 N		
1.3 Endereço Referência: Estrada do Cabrito			
1.4 Bairro: São João do Cabrito	1.5 Prefeitura-Bairro: II - Subúrbio / Ilhas		
1.6 Bacia:	1.7 Sub-bacia:		
2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS			
2.1 Caracterização e Situação:			
2.2 Geologia e Geotecnia:			
2.3 Drenagem:			
3. DIAGNÓSTICO			
4. GRAU DE RISCO			
Alto			
5. TÉCNICO RESPONSÁVEL			
Legenda			
Intervenção/Estabilização Intervenção de Estabilização	Infraestrutura Rede Drenagem Rede de Esgoto	Curvas de Nível Curvas de Nível - 5m	Susceptibilidades Alagamento Alto
Fluxo de Água Pluvial Fluxo Concentrado	Drenagem Natural Sentido do Fluxo Curso d'Água	Geologia Solo Remobilizado	

0100200 m

1:4.000

CODESAL

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)