


MAPA DE RISCO - VILA NOVA SAO BENTO



Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Alagamento

Deslizamento

Susceptibilidade

Alagamento

Deslizamento

Topografia

Curvas de Nível (5m)

VILA NOVA SAO BENTO

ARENOSO

0 60 120 m

1:2.000



DEFESA CIVIL DE SALVADOR


SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S


Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - VILA NOVA SAO BENTO



MAPA DIAGNÓSTICO - VILA NOVA SAO BENTO



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO

1.1 Denominação: Vila Nova Sao Bento

1.2 Coordenadas Centroides UTM: 560992 E / 8568331 N

1.3 Endereço Referência: Vila Nova São Bento

1.4 Bairro: Arenoso

1.5 Prefeitura-Bairro: VIII - Cabula / Tancredo Neves

1.6 Bacia:

1.7 Sub-bacia:

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação:

2.2 Geologia e Geotecnia:

2.3 Drenagem:

3. DIAGNÓSTICO

4. GRAU DE RISCO

Alto

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Legenda

Feições Erosivas

Ravinas

Cicatriz de Deslizamento

Feição Antrópica do Terreno

Lixo/Entulho

Obstrução e/ou rompimento de rede (esgoto/água)

Vegetação

Árvore de Grande Porte

Bananeira

Capim Colonião

Infraestrutura

Rede de Esgoto

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Curvas de Nível - 5m

Inclinação do Talude >= 45

Geologia

Solo Remobilizado

Susceptibilidades

Alto Alagamento

Alto Deslizamento

Alto

050100m

1:2.000

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)