

MAPA DE RISCO - DEPUTADO LUIZ BRAGA



Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Alagamento

Susceptibilidade

Alagamento

Topografia

Curvas de Nível (5m)

DEPUTADO LUIZ BRAGA

CASSANGE

0 80 160 m

1:3.000




DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - DEPUTADO LUIZ BRAGA



MAPA DIAGNÓSTICO - DEPUTADO LUIZ BRAGA



Relatório Diagnóstico		
1. LOCALIZAÇÃO		
1.1 Denominação: Deputado Luiz Braga	1.2 Coordenadas Centroides UTM: 569048 E / 8573473 N	
1.3 Endereço Referência: Rua Deputado Luiz Braga		
1.4 Bairro: Cassange	1.5 Prefeitura-Bairro: IV - Itapuã / Ipitanga	
1.6 Bacia:	1.7 Sub-bacia:	
2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS		
2.1 Caracterização e Situação:		
2.2 Geologia e Geotecnia:		
2.3 Drenagem:		
3. DIAGNÓSTICO		
4. GRAU DE RISCO		
Alto		
5. TÉCNICO RESPONSÁVEL		
Legenda		
Feição Antrópica do Terreno Lançamento de Esgoto na Encosta Lixo/Entulho	Infraestrutura Rede Drenagem Rede de Esgoto Drenagem Natural Sentido do Fluxo Curso d'Água	Geologia Planície de Inundação Solo Remobilizado Susceptibilidades Alagamento Alto
 1:4.000		
 DEFESA CIVIL DE SALVADOR SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S Elaborado em: Outubro/2025 Imagem: Google Satellite (2025)		