


MAPA DE RISCO - DIVA PIMENTEL



Legenda

Área

Área de Risco

Risco

Vulnerabilidade

Deslizamento

Susceptibilidade

Deslizamento

Intervenções Existentes

Estabilização

Topografia

Curvas de Nível (5m)

DIVA PIMENTEL
FAZENDA GRANDE DO
RETIRO

0 60 120 m

1:2.000




DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)


MAPA DE MONITORAMENTO - DIVA PIMENTEL



Legenda

- Área**
Área de Risco
- Acesso**
Escadaria
Pavimentada
- Ponto de Monitoramento**
Agravado
Atenuado
Inalterado
- Vegetação**
Árvore de Grande Porte
Bananeira
Capim Colonião
- Intervenção / Estabilização**
Estabilização
- Feição Antrópica do Terreno**
Lixo/Entulho
Feição Instabilidade do Terreno
Cicatriz de Deslizamento
- Risco**
Deslizamento
Alto
Médio
Baixo

DIVA PIMENTEL
FAZENDA GRANDE DO RETIRO




1:2.000



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DIAGNÓSTICO - DIVA PIMENTEL



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO

1.1 Denominação: Diva Pimentel

1.2 Coordenadas Centroides UTM: 556813 E / 8568376 N

1.3 Endereço Referência: Rua Diva Pimentel

1.4 Bairro: Fazenda Grande do Retiro

1.5 Prefeitura-Bairro: VII - Liberdade / São Caetano

1.6 Bacia: Camarajipe

1.7 Sub-bacia: Em estudo

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação:Área com 8,4 ha e 12,4 km de perímetro, localiza-se na porção noroeste da cidade, no Bairro Fazenda Grande do Retiro. O acesso principal é feito por meio da Av. Mario Leal Ferreira, acessando a Av. Barros Reis, em seguida a Rua Diva Pimentel, ingressando assim na poligonal, com coordenadas UTM: 556728/ 8568392. A ocupação é estimada em 80%, consistindo em habitações de até 4 pavimentos de baixa renda.

2.2 Geologia e GeotecniaA área está inserida no contexto geológico do Embasamento cristalino pré-cambriano e Depósitos de Cobertura Sedimentar Continental Terciária (Fm. Barreiras), predominando sobre essa unidade o solo remobilizado, associado a lixo e entulho (resíduos de construção). O relevo está representado morros com topos convexos e vales em forma de U. A altura máxima varia em torno de 10 metros com declividades maiores que 45°.

2.3 DrenagemQuanto à infraestrutura, a rede de esgotamento abrange aproximadamente 75% da área, enquanto a drenagem pluvial compreende apenas 17% da área de forma ineficiente.

3. DIAGNÓSTICO

Os pontos críticos identificados, apresentam fatores predisponentes para deslizamentos, tendo como principal agravante a instabilidade decorrente da ocupação indevida, gerando taludes de corte e promovendo o desconfinamento da encosta. O substrato remobilizado associado a lixo/entulho, a supressão da vegetação natural e/ou substituição desta por capim colônia e bananeiras pelos moradores, contribuem com o aumento do risco geológico.

4. GRAU DE RISCO

Alto

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Adenilson Junior - Geólogo/ João Paulo -Geólogo/ Felipe Lobo - Eng.Civil / Kauan Santana - Estagiário de engenharia civil / Amanda Lima - Estagiária de geologia

Legenda

Feições Erosivas

Cicatriz de Deslizamento

Feição Instabilidade do Terreno

Feição Antrópica do Terreno

Lixo/Entulho

Intervenção/Estabilização

Intervenção de Estabilização

Vegetação

Árvore de Grande Porte

Bananeira

Capim Colônia

Infraestrutura

Rede Drenagem

Rede de Esgoto

Inclinação do Talude

>= 30

>= 45

Geologia

Solo Remobilizado

Susceptibilidades

Deslizamento

Alto

Médio

Baixo

062,5125 m

1:2.500

CODESAL

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)