



MAPA DE RISCO - RECANTO DA URBIS



MAPA DE MONITORAMENTO - RECANTO DA URBIS



Legenda

Área
Área de Risco

Acesso
Ponte
Escadaria
Não pavimentada
Pavimentada

Drenagem Natural
Sentido do Fluxo
Curso d'Água

Ponto de Monitoramento
Inalterado
Eliminado

Feição Antrópica do Terreno
Lixo/Entulho

Risco
Alagamento
Alto


RECANTO DA URBIS
PERIPERI

0 60 120 m

1:2.000
DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DIAGNÓSTICO - RECANTO DA URBIS



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO	
1.1 Denominação: Recanto da Urbis	1.2 Coordenadas Centroe UTM: 557653 E / 8577489 N
1.3 Endereço Referência: Rua Recanto da Urbis	
1.4 Bairro: Periperi	1.5 Prefeitura-Bairro: II - Subúrbio / Ilhas
1.6 Bacia: Paraguari	1.7 Sub-bacia: Em estudo


2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS
2.1 Caracterização e Situação:Área com 110 ha e 1,25 km de perímetro, localiza-se na porção noroeste da cidade, no Bairro de Periperi. O acesso principal é feito por meio da Av. Mário Leal Ferreira, acessando a BR-324, em seguida a BA-528 sentido Subúrbio, seguindo pela Rua das Pedrinhas e ingressando na poligonal pela Rua Recanto da Urbis.
2.2 Geologia e GeotecniaDo ponto de vista geotécnico, de acordo com o PDE/2004, a área se encontra inserida em três Domínios Geológicos-Geotécnicos, são eles: Depósitos Sedimentares Inconsolidados Quaternários (I) e Rochas Sedimentares Cretáceas do Rift do Recôncavo Sul (III), predominando sobre essas unidades o solo remobilizado com intensa ação antrópica na área. As unidades inseridas nesses Domínios apresentam estabilidade moderada a alta, em um relevo majoritariamente plano, sendo baixa a susceptibilidade a deslizamento de terra. O relevo está representado por um terreno plano de acumulação flúvio-marinha, com dinâmica controlada por acumulação sedimentar oriunda do mar dos rios próximos. A ocupação é estimada em 99%, consistindo em habitações de até 2 pavimentos de renda baixa/média.
2.3 DrenagemA drenagem natural é representada pelo Rio Paraguari com sentido de fluxo predominante para nordeste. Apresenta-se confinando em algumas partes do curso natural, com apenas um trecho do Rio Paraguari a céu aberto, recebendo contribuição de água servida e esgoto. Quanto à infraestrutura, a rede de esgotamento abrange aproximadamente 100% da área, enquanto a drenagem pluvial é insuficiente.

3. DIAGNÓSTICO
Dos nove críticos identificados, todos apresentam fatores predisponentes para alagamento, tendo como principal agravante a vulnerabilidade decorrente da ocupação indevida em regiões próximas a drenagem (Rio Paraguari) ou por acumulo de lixo/entulho nas redes de esgoto/drenagem. Porém, devido à obra de microdrena gem, os pontos P5, P6, P7 e P8 foram eliminados. O substrato remobilizado associado a acumulo de lixo/entulho nos canais, a supressão da vegetação natural que protege a drenagem, contribui com o aumento do risco de alagamento. Após a análise do que foi observado e com base nos critérios atinentes ao risco geológico, a área está classificada como de alta susceptibilidade e vulnerabilidade a alagamento.

4. GRAU DE RISCO
Alto
5. TÉCNICO RESPONSÁVEL
Adenilson Junior e Ariana Oliveira - Geólogos / Luccas Leon - Estagiário de Geologia

Legenda

Feição Antrópica do Terreno Lixo/Entulho	Drenagem Natural Sentido do Fluxo Curso d'Água	Susceptibilidades Alagamento Alto
Infraestrutura Rede Drenagem Rede de Esgoto	Geologia Planície de Inundacao Solo Remobilizado	



1:2.500



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)